

Win-RH05 USB 溫濕度感測記錄器

適用於

電源溫度監控、恆溫控制器、電機設備溫度、一般溫度測量、工業控制、檢驗設備、醫療儀器等。

特 色

- 作業系統需求：Windows XP 以上系統
- Data Log 記錄資料儲存成 Excel 檔
- 溫濕度可設上下限警示，蜂鳴器警報。
- 溫濕度可設上下限警示，Email 信箱通知
- 可設測量週期單位(秒)
- 高精準度誤差小
- 經 ETC 台灣商品檢測驗證中心檢驗合格。
- 無須使執行硬體程式. 只需開啟軟體即能執行測量記錄
- 溫濕度 Sensor IC 元件符合 AEC-Q100 標準
- USB 傳輸線最長可延長至 30 米




規 格

- 溫度:
 - 偵測範圍：-40°C 至 125°C
 - 解析度：0.01°C
 - 精確度：±0.2°C
- 濕度:
 - 偵測範圍：0%至 100% RH
 - 解析度：0.01%RH
 - 精確度：±2% RH
- 工作溫度：-40°C 至 85°C
- 尺寸：20(W)x65(H)x24(D)mm
- 測棒：24(W)x98(H)x21(D)x6.5Φmm

軟體操作圖示說明

1. 點選 WinRH05_data_logger 開啟應用程式



2. 設定測量週期、儲存位置、上下限、E mail 信箱

裝置名稱設定

測量週期設定(秒)

檔案儲存位置

溫濕度值校正調整

警示參數設定

警示信箱設定

寄件信箱設定

收件信箱設定

輸入測試用帳號密碼即可

測試 Mail alarm 功能

seekeralarm01@gmail.com

izynfjvqqmmgrkmj

3. 應用程式表格及儲存檔圖示

