


CUSTOM

數字萬用錶 M-01N



操作說明書

非常感謝您這次購買了本公司的數字萬用錶。
使用前請仔細閱讀本使用說明書，並正確使用。
另外，建議您在閱讀後也要妥善保存本使用說明書。

1. 概要

本儀器是搭載了A/D轉換器IC的卡片式數字萬用錶。
測試鉗筆經過鍍金處理，不易發生接觸不良。
測量功能具有直流交流電壓、電阻、導通檢查、二極管測試、
頻率、占空比檢查、相對值功能、電容測試等各種功能。
另外，配備了防止電池消耗的自動關機功能。

2. 規格

顯示：液晶，最大顯示“4000”
超出範圍顯示：“OL”標記點亮。
低電池顯示：電池電壓下降時，顯示“”標記點亮，
極性表示：僅顯示“-”
測量功能：直流電壓、交流電壓、電阻、導通檢查、二極管測試、
頻率、占空比檢查、相對值功能、電容測試
采樣：3次/秒
使用溫度：0°C ~ +40°C、< 75%RH (但不得結露)
保存溫度：-10°C ~ +50°C、< 75%RH (不結露)
電源：1個CR2032 (3V) 電池
尺寸重量：56(W) x 12(H) x 9(D) mm, 約70g
附件：使用說明書、皮夾
安全標準：符合IEC61010-1標準, CATII 600V

* 本錶中內置的電池用于出廠時的功能確認。第一次使用時，
請務必更換新電池。

安全使用事項

為了安全使用本數字萬用錶，請遵守以下事項並正確使用。

警告 表示有造成人員死亡或重傷的危險

注意 表示有造成人員受到傷害或財產損害

1. 請絕對不要施加超出本儀器測量範圍的輸入信號。
對於超過本儀器測量範圍的輸入，最大允許輸入如下所示。

功能	最大允許輸入
V	DC600V/DC+AC交流峰值(1分鐘)
Ω、 	250V直流/交流峰值(1分鐘)

- 在DC60V、AC25V以上的電壓下，有觸電的危險，所以絕對不要用濕手進行測量。
- 測量前，請務必確認檔位功能的位置。此外，在切換功能及量程時，請務必從測量電路上移開測試鉗筆。
- 為安全起見，使用前請仔細閱讀本使用說明書，在充分理解操作後，再正確使用。

測量注意事項

共同注意事項

警告

AC/DC高電壓電路非常危險，測量時請充分注意。
請注意不要在地線和萬用錶的端子之間施加超過AC或DC最大額定值的電壓。

另外，絕對不要施加超過容許值的電壓。

警告

因為有觸電的危險，所以請絕對不要用濕手操作。
另外，請勿在潮濕的地方使用。

注意

最大位數OL(過載)點亮時，測量值超過了所選範圍的最大值。

警告

測量時，請勿觸摸測試鉗筆前端的針。
另外，請勿使用護套受損的測試鉗筆。

直流電壓測量的注意事項

請注意不要在接地和萬用錶的端子之間施加超過AC或DC最大額定值的電壓。
另外，絕對不要施加超過允許值的電壓。

交流電壓測量的注意事項

請注意不要在接地和萬用錶的端子之間施加超過AC或DC最大額定值的電壓。
另外，絕對不要施加超過允許值的電壓。

測量電阻時的注意事項

測量電阻之前，請務必切斷被測量電路的電源，使電容器放電。
取下電池是最好的方法。
請注意不要錯誤地施加電壓。

導通測試注意事項

請勿在帶電線路或電線上進行導通測試。
請注意不要錯誤地施加電壓。

二極管測試注意事項

請勿測試施加電壓的二極管。
測試前，請斷開要測量電路上的電源，並對電容進行全部放電。

其他注意事項

電池更換

警告

請務必關掉萬用錶電源。

警告

請務必上好蓋，擰上螺絲後進行測量。

關於測試表筆的使用

警告

測試中，請勿接觸筆尖。請勿使用護套受損的表筆。

關於修理及改造

警告

請勿進行本公司或本公司委託人以外的修理和電路改造，否者非常危險。

3. 電氣性能

條件：23°C ± 5°C 75%RH以下
精度：±(_n讀數_最小位的數值)

直流通電壓測量

檔位	精確度	解析度	輸入阻抗
400mV	±(1.3%+3dgt)	0.1mV	10M
4V		1mV	
40V		10mV	
400V		100mV	
600V		1V	

最大輸入電壓：600V DC

交流電壓測量

檔位	精確度	解析度	輸入阻抗
4V	±(2.3%+10dgt)	1mV	10M
40V		10mV	
400V		100mV	
600V		1V	

最大輸入電壓：600V AC

電阻測量

檔位	精確度	解析度
400Ω	±(2.0%+5dgt)	0.1Ω
4KΩ		1Ω
40KΩ		10Ω
400KΩ		100Ω
4MΩ		1KΩ

最大輸入電壓：250V DC/AC rms

準確度：±(1.0%+5dgt)

頻率特性：0 ~ 200kHz

電容測量

檔位	精確度	解析度
40nF	±(5.0%+10dgt)	10pF
400nF		0.1nF
4uF		1nF
40uF	±(10.0%+15dgt)	10nF
200uF		100nF

最大輸入電壓：250V DC/AC rms

導通測量

蜂鳴臨界值	
100Ω	

二極體測量

量程	解析度
0.1 ~ 2V	1mV

頻率測量

檔位	精確度	解析度	條件
40Hz	±(0.3%+3位)	0.001Hz	至 40kHz 10Vrms 以上 100kHz 以上 40Vrms
400Hz		0.01Hz	
4kHz		0.1Hz	
40kHz		1Hz	
300kHz		10Hz	


最大輸入電壓：250V DC/AC rms

※40kHz ~ 100kHz 的電壓應測量頻率而異

占空比測量

0.1 ~ 99.9%
準確度：±(1.0%+5dgt)
頻率特性：0 ~ 200kHz

4. 各部分名稱



- ① 顯示LCD
- ② 自動斷電開關 (APO)
- ③ 相對值開關 (REL)
- ④ 數據保持 (HOLD)
- ⑤ Hz /占空比開關
- ⑥ 旋轉式功能開關
- ⑦ LED (導通檢查用)

5. 測量方法

5-1測量之前


- (1) 開箱後，請立即確認傷和變色等外觀上的異常和附件有無缺貨等。
- (2) 測量中切換功能開關時，請務必從電路上移開測試表筆。
- (3) 如果在周圍有產生干擾的裝置，或者在溫度發生急劇變化的場所使用，顯示可能會變得不穩定，誤差也會變大，敬請注意。
- (4) 請注意，電阻、導通、二極管的測量如果在被測量電路中有電流流過的情況下進行測量，將無法正確測量。
- (5) 在使用本儀器時，由於外部的強力干擾等導致顯示發生異常等而無法測量時，請暫時切斷電源，然後重新接通電源。

(備註)

在未連接測試表筆的狀態下，顯示值可能會發生不規則的變化。這是因輸入靈敏度高而發生的現象，不是故障。
連接至電路後，顯示值穩定，可進行正確測量。


5-2直流電壓 (DCV) 測量

- (1) 請將功能開關設置在 “V⎓” (直流電壓) 的位置。
- 可以測量的東西……電池的電壓測量、汽車用電池等




5-3交流電壓 (ACV) 測量

- (1) 請將功能開關設置在 “V⎓” (交流電壓) 的位置進行測量。
可以測量的東西……家庭用電源、拖線板、插座等




5-4電阻 (Ω) 測量

- (1) 請將功能開關設置在 “Ω” (電阻) 的位置。
- (2) 將測試錶筆與測量對象連接，在顯示值穩定後讀取顯示。




5-5二極管測量 (→)

- (1) 請將功能開關設置在 “→” (二極管) 的位置。
- (2) 將二極管連接到測試表筆線上。
- (3) 正向測量是將紅色錶筆線與二極管的陽極側連接，將黑色錶筆線與陰極側連接。反向測量與上面連接方法相反。
- (4) 進行正向測量時，如果是正常的二極管，則顯示 0.4~0.7V 左右的值。另外，反向測量則超出量程範圍。



5-6導通測量 (⚡)


- (1) 請將功能開關設置在 “⚡” (導通) 的位置。
- (2) 將測試表筆連接到檢查對象上。檢查對象導通時發出 “哔—” 的聲音，LED點亮。斷線時，蜂鳴器聲音和 LED 沒有反應。



5-7電容測量 (⚡)

- (1) 請將功能開關設置在 “⚡” (靜電容量) 的位置。
- (2) 將測試表筆連接到檢查對象上，讀取數值。

6. 換電池



- (1) 用螺絲刀拆下主機殼的螺釘。(圖1)
- (2) 拆下主機殼，拆下左上部的舊電池。
- (3) 請按照極性將新電池 (CR2032、3V) 裝在電池卡槽內。
- (4) 將後殼放回原處，擰緊螺釘。

5-8相對值測量 (REL)

- 按下REL開關後，以此時的值為基準(0)，顯示與之後的輸入值的差。在Hz/DUTY測量模式下不能使用該功能。

● 在DCV/ACV功能中使用
將功能開關對準 “V⎓” (直流電壓) 或 “V⎓” (交流電壓) 的位置。按下REL開關後，REL△顯示點亮。再次按下開關後，REL△顯示熄滅。

● 在電容測量功能下
將功能開關對準 “⚡” 的位置。
按下REL開關後，REL△顯示點亮。用測試表筆接觸被測量物進行測量。解除時再次按下開關，REL△顯示將熄滅。
電容容量越大，測量時間就越長。另外，由於周圍的干擾和測試表筆雜散電容的影響，顯示可能會發生不穩。

5-9頻率 (Hz) /占空比 (DUTY) 的測量

- (1) 將功能開關對準 “V⎓” (直流電壓) 或 “V⎓” (交流電壓)。
- (2) 按幾次Hz/DUTY開關，選擇 “Hz” (頻率) 或 “%” (占空比)。
- (3) 將測試表筆放在測量物上，讀取顯示的測量值。

5-10自動斷電 (APO)

各開關停止操作約15分鐘後自動斷電。在自動關機之前會響起警報音。想繼續測量時，請按下任意一個開關。
要禁用APO，請在電源關閉的狀態下，一邊按APO按鈕一邊旋轉功能開關開機。在禁用APO的情況下，為了防止電池過度使用，使用後請務必關閉電源。

5-11數據保持開關 (HOLD)

按下這個按鍵，此時液晶上顯示的數值就會被保持。再按一次按鍵就可以解除保持。