

HA-5040A 數字溫濕度計

可用於倉儲、材料管理、衛生醫療、
養殖業、實驗室、居家環境等

特 色

- 大字幕背光液晶顯示
- 溫度範圍：-20°C~60°C
- 濕度範圍：0%RH~100%RH
- 解析度：0.1°C/0.1°F、0.1%RH
- 露點及濕球溫度測量
- 最大值，最小值及讀值鎖定功能
- 可設定開啟或取消自動關機
- 尺 寸：137H×55W×28D/mm



一般規格

測量參數	溫度	濕度
測量範圍	-20~60°C/-4~140°F	0~100%RH(未凝結)
解析度	0.1°C/0.1°F	0.1%RH
精確度	±0.3°C(-10~60°C) ±0.5°C(其它範圍)	±3%RH(60%~100%RH) ±5%RH(其它範圍)
採樣速率	1 次/s	
單位	°C、°F	%RH
操作溫濕度	-20°C ~ 60°C	0~100%RH(未凝結)
保存溫濕度	-10°C ~ 60°C	20~100%RH
防護等級	IP40	
電源	4 號 AAA1.5V 電池 X3	
尺寸 / 重量	137H×55W×28Dmm / 約 78g(不含電池)	